

Обследование корпуса №2 "ПЗВТ"

ул. Центральная, г. Пенза

Нами выполнено инструментальное обследование аварийного корпуса №2 "ПЗВТ" после пожара. Разработаны технические решения по установлению поврежденных пожаром конструкций. При этом, границы зоны теплового воздействия от пожара определялись по уникальной методике с применением разрушающих методов в специализированной лаборатории.

