

Обследование каркаса производственного здания с мостовыми кранами

ул. Аустрина 165к1, г. Пенза, Пензенская обл.



Год: 2017

Размеры: 156.0 x 30.0 м

Нами проведено комплексное обследование каркаса производственного здания ООО "Виола" на предмет возможной безопасной эксплуатации и реконструкции с изменением функционального назначения.

